

Aspecto que presenta el río Sonora en la comunidad La Aurora. En la siguiente imagen, brigadas de limpieza recorren la zona afectada por el derrame tóxico. Foto Jesús Ballesteros y Cuartoscuro

Asimismo, dio a conocer que la UEPC activó protocolos de alerta y protección a la población cercana al río Sonora por otro derrame de sustancias tóxicas provenientes de Buenavista del Cobre, filial de Grupo México, el cual avanza río abajo desde el municipio de Arizpe y en los próximos días pasará por Banámichi, Huépac, Aconchi, San Felipe, Baviácora y Ures.

Expuso que el primer derrame mencionado ocurrió en uno de los repesos más al norte de la mina, en el municipio fronterizo de Cananea, el cual está unido a arroyos que desembocan en el río San Pedro. Este cauce lleva agua hacia Estados Unidos por los condados de Cochise, Pima Graham, Pinal y Palominas, en Arizona.

“En un recorrido aéreo confirmamos una mancha naranja que salía de uno de los repesos de la mina, por lo que alertamos a la Conagua (Comisión Nacional del Agua), a la Semarnat (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) y a la Comisión Internacional de Límites y Aguas”, dijo Carlos Arias.

Señaló que por el momento no se conoce el tipo de químicos que cayeron al río San Pedro, hasta que se tengan los resultados de los *monitoreos* del agua al paso del río por comunidades de Cananea. Expuso que como medida preventiva se alertó a la población a no tener contacto con el agua del río San Pedro, evitar que el ganado consuma el líquido y no regar con él tierras agrícolas.

Horas antes, la UEPC informó que confirmó denuncias de pobladores sobre un nuevo derrame de sustancias tóxicas provenientes de la mina Buenavista del Cobre. Carlos Jesús Arias informó que ante reportes de alcaldes y pobladores efectuó un sobrevuelo por las zonas conocidas como Campo Frío y La Mexicana, dentro de terrenos de la mina, lo que confirmó el nuevo percance.

Indicó que, además, autoridades del municipio de Arizpe denunciaron a Protección Civil que el bordo de protección construido de manera temporal aguas abajo del repeso donde se presentó el primer derrame a principios de agosto pasado se había

“reventado”, lo cual también fue verificado.

El funcionario estatal detalló que en el sobrevuelo –realizado el 20 de septiembre– se notaron varios hechos preocupantes. Señaló que hubo evidencia de un derrame en el represo Campo Frío, que presuntamente ocurrió en el margen derecho de la cortina, a reserva de lo que determinen las investigaciones de las autoridades correspondientes del gobierno federal.

Dijo que en segundo lugar se halló evidencia de un escurrimiento en la base de otro de los repesos, al parecer por filtraciones del mismo, así como de un flujo de materiales contaminantes. Agregó que en ambos casos se observó que los derrames escurrían por afluentes de arroyos que transitan hacia el río Bacanuchi.

Arias expuso que una vez constatados los hechos, se procedió a dar aviso a los alcaldes de la región, así como a las autoridades federales correspondientes. Dijo que se actuará en coordinación con los integrantes del Comité de Operación de Emergencias, a través del cual se ha decidido que las medidas aplicadas desde el 9 de agosto –aún vigentes– derivadas del anterior derrame, son suficientes para mantener la seguridad de la población por el momento.

22 de septiembre de 2014

Fuente: [La Jornada](#)

Nota de Ulises Gutiérrez