

José Luis Hernández Tinajero, consejero de Desarrollo Social del sector 10, que corresponde a la zona indígena, comentó que desde el inicio de la obra de construcción del proyecto hidráulico Tének, se detectaron algunas irregularidades, desde la instalación de la tubería que no se realizó de acuerdo a las especificaciones de la obra, aunado a los reclamos que surgieron por parte de la población, debido a que algunos accesos quedaron destruidos.

Razón por la cual, algunas comunidades no han recibido el proyecto, en tanto se realicen los trabajos de reparación, pero ahora se están enfrentando al problema de que apenas lo están estrenando y ya hay ejidos que tienen desabasto de agua desde hace dos semanas.

Cuando el proyecto se hizo con el fin de sustituir el sistema hidráulico Tanchachín, debido a que de manera constante sufrían de la falta del vital líquido y se está repitiendo la misma historia.

Aunado a esto, se han detectado fallas en las tomas domiciliarias, ya que se han registrado la fuga de agua, debido a la mala calidad del material que se utilizó.

Por lo que se acordó entre las autoridades comunitarias, enviar solicitudes a las autoridades para que se obligue a las empresas que estuvieron al frente de este proyecto, que corrijan lo que hicieron mal.

---

07 de abril de 2015

Fuente: [Pulso](#)

Nota de Magui López